

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys klatka schodowa i korytarze w szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie przy al. Piłsudskiego 6</b>		
1	Element	<b>Wymiana odbojnic ściennych - ochrona ścian</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Demontaż odbojnic ściennych	m	173,915
1.2	Kalkulacja własna	Odbojnice ścienne szer. 22 cm samoprzylepnych odbojnica Acromat kolor grafit ołówkowy - dostawa i montaż	m	173,915
2	Element	<b>Holl na parterze</b>		
2.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	74,311
2.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba klasa I odporności na szorowanie na mokro	m2	74,311
3	Element	<b>Korytarz I piętro</b>		
3.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	65,424
3.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba klasa I odporności na szorowanie na mokro	m2	65,424
4	Element	<b>Korytarz II piętro</b>		
4.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	60,942
4.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba klasa I odporności na szorowanie na mokro	m2	60,942
5	Element	<b>Klatka schodowa</b>		
5.1	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	95,223
5.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba klasa I odporności na szorowanie na mokro	m2	95,223